



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000093448



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE AUGUSTO BESSA JUNIOR

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Registro Nacional: Registro CAU nº 000A520390

Validade: Indefinida

Número do RRT: 581623

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 17/09/2012

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: Execução de serviços de obra civil para manutenção das instalações na sede do CINDACTA IV, DTCEA-MN, DTCEA-EG, DTCEA-BE, DTCEA-BV, DTCEA-PV, DTCEA-SL, UACEA OUTEIROS, UACEA BENEVIDES e UACEA JUNDIÁ conforme as seguintes Ordem de Serviços (OS): OS 01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS DE SEGURANÇA DO CINDACTA IV COMPREENDENDO: 1. AMPLIAÇÃO DO MURO PERIMETRAL DOS FUNDOS DOS SUPRIMENTOS; 2. INSTALAÇÃO DE CONCERTINA NOS LOCAIS NECESSÁRIOS DO MURO PERIMETRAL; 3. SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO DANIFICADO NA CERCA DO ESTACIONAMENTO. OS 02 - MANUTENÇÃO NA ÁREA EXTERNA DO CINDACTA IV COMPREENDENDO: 1. CONFECÇÃO DE VIAS DE ACESSO PARA PEDESTRES NOS CANTEIROS CENTRAIS; 2. CONFECÇÃO DE CALÇAMENTO NA ÁREA INTERNA DO PERÍMETRO DO MURO DE SEGURANÇA; 3. ADAPTAÇÃO DE ACESSO E COBERTURA PARA DEPÓSITO DE LIXO NOS FUNDOS DO CASTELO D'ÁGUA. OS 03 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO COMPREENDENDO: 1. LIMPEZA E REJUNTAMENTO DOS REVESTIMENTOS CERÂMICOS NO PRÉDIO DO CMD CINDACTA IV; 2. ASSENTAMENTO DE CERÂMICA NA ÁREA EXTERNA NOS PRÉDIOS DA DIV. TÉCNICA e SUPRIMENTOS DO CINDACTA IV OS 04 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES COMPREENDENDO: 1. PINTURA EPOXI NO TELHADO, CALHAS E VENEZIANAS METÁLICAS; 2. PINTURA ESMALTE NOS PORTÕES DE ACESSO E CONDUTORES DE ÁGUA PLUVIAL; 3. PINTURA ACRÍLICA NOS COBOGÓS; 4. PINTURA ACRÍLICA NO PISO DE CONCRETO DA PISTA DE COOPER, CALÇADA E RAMPA DE ACESSO DO GINÁSIO. OS 05 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRADES NAS JANELAS DOS PRÉDIOS DA: 1. SIAT PAV TÉRREO FACHADA POSTERIOR (60 m2 gradil e 5m2 de vidro); 2. DEPÓSITO DE INFLAMÁVEIS DO CINDACTA IV (29,20 m2 gradil e 4,5 de Vidro no sup); 3. SECÇÃO DE GUARDA E SEGURANÇA 29,80 m2. OS 06 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRADES NOS PRÉDIOS DOS SEGUINTE DESTACAMENTOS: 1. DTCEA-VH (7m2 na Grade no almoxarifado 2,50x 2,80m); 2. DTCEA-SL (37,52 m2 nas Grades nas janelas do Anexo de suprimentos e na sala de suprimentos do NOA). OS 07 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONCERTINA NOS DESTACAMENTOS DE: 1. DTCEA-PV 1.220 m no perímetro da UV; 2. DTCEA-BV 750m na área do NDB e 500m na área da UV; 3- DTCEA-MN 800 m. OS 08 - SERVIÇO DE PINTURA NO CINDACTA IV COMPREENDENDO: 1. PINTURA INTERNA EM TODOS OS PRÉDIOS; 2. PINTURA NO CALÇAMENTO EXTERNO; 3. PINTURA NAS ÁGUAS DO PAVILHÃO NACIONAL; 4. CHAPISCO NA PARTE INTERNA DE TODO O MURO PERIMETRAL E EXTERNA APENAS NO MURO DO CASTELO D'ÁGUA ATÉ A CAIXA DE AREIA. OS 09 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ÁREA DE SEGURANÇA DA ÁREA DE APOIO DO CINDACTA IV: 1. PINTURA INTERNA E EXTERNA NO MURO PERIMETRAL E CERCA; 2. SUBSTITUIÇÃO DE TODO ALAMBRADO DA CERCA DE SEGURANÇA; 3. PINTURA NOS PORTÕES DE ACESSO; 4. INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO; 5. SUBSTITUIÇÃO DE CONCERTINA DANIFICADA. OS 10 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO ALOJAMENTO - ALA B - E-010 DA ÁREA DE APOIO COMPREENDENDO: 1. SUBSTITUIÇÃO DE TODA A COBERTURA EXISTENTE; 2. PINTURA EXTERNA GERAL EM PAREDES E PISO. OS 11 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO ALOJAMENTO - ALA D - E-009 DA ÁREA DE APOIO COMPREENDENDO: 1. SUBSTITUIÇÃO DE TODO REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES; 2. PINTURA GERAL EM PAREDES INTERNA E EXTERNA E PISO DE CONCRETO; 3. SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS PORTAS EXTERNAS E JANELAS DE MADEIRA POR PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO; 4. INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO E PORTAS LISA A PROVA D'ÁGUA NOS BANHEIROS; 5. SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E METAIS SANITÁRIOS; 6. INSTALAÇÃO DE PERCIANA NAS JANELAS; 7. RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA ÁREA EXTERNA; 8. REPAROS NA COBERTA. OS 12 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO REFEITÓRIO DO CINDACTA IV COMPREENDENDO: 1. PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA; 2. REPAROS HIDRÁULICOS; 3. REPAROS EM PORTAS E ESQUADRIAS. OS 13 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO HOTEL DE TRÂNSITO - E-024 DA ÁREA DE APOIO COMPREENDENDO: 1. SUBSTITUIÇÃO DE TODA A COBERTURA EXISTENTE; 2. PINTURA INTERNA E EXTERNA GERAL EM PAREDES E PISO; 3. REPAROS HIDRÁULICOS; 4. REPAROS EM PORTAS E ESQUADRIAS. OS 14 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SEÇÃO DE INSTRUÇÃO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA - E-001 DA ÁREA DE APOIO COMPREENDENDO: 1. PINTURA INTERNA E EXTERNA GERAL EM PAREDES E PISO; 2. REPAROS HIDRÁULICOS; 3. REPAROS EM PORTAS E ESQUADRIAS; 4. REVITALIZAÇÃO DO AUDITÓRIO COM TROCA DE PISO, FORRO E PERSIANAS; 5. PINTURA DO MASTRO DA BANDEIRA. OS 15 - SERVIÇO DE REPAROS HIDRÁULICOS EM TODOS OS PRÉDIOS DO CINDACTA IV COMPREENDENDO: 1. SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E METAIS SANITÁRIOS DANIFICADOS; 2. SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NAS PORTAS DANIFICADAS. OS 17 - SERVIÇO DE PINTURA NAS PLACAS DO FORRO DO PRÉDIO DA DIVISÃO DE OPERAÇÕES. OS 18 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PNR FUNCIONAL DO COMANDANTE DO CINDACTA IV COMPREENDENDO: 1. INSTALAÇÃO DE GRADE PINTADA NA COR BRANCA NO PISO DO GRUPO GERADOR; 2. INSTALAÇÃO DE LIXEIRA NA ÁREA EXTERNA; 3. INSTALAÇÃO DE PORTAS DE ALUMÍNIO PINTADA NA COR BRANCA SOB A ESCADA DA GUARITA; 4. PINTURA DO MURO DE DIVISÃO DO TERRENO; 5. REPARO NAS DIVISÓRIAS EM MADEIRA DOS ARMÁRIOS; 6. REPAROS NO PORTÃO AUTOMÁTICO; 7. REPAROS HIDRÁULICOS.

Empresa contratada: H L H CONSTRUÇÕES LTDA ME



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000093448

CNPJ: 10.422.225/0001-90

Contratante: Quarto Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo
 CPF/CNPJ: 00394429016376

AVENIDA Turismo

Nº 1350

Complemento:

Bairro: Tarumã

Cidade: Manaus

UF: AM

CEP: 69000000

Contrato: 17/2012

Celebrado em: 23/07/2012

Valor do Contrato: R\$ 868.473,78

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Data de Início: 14/09/2012

Data de Fim: 21/12/2012

Atividade Técnica

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 118500.00 m² - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço

AVENIDA Turismo

Nº 1350

Complemento:

Bairro: Tarumã

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Coordenadas Geográficas: 0 0

1. Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

2. Informações

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas


- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão nº 93448/2013

23/05/2018, 09:47

Chave de Impressão: 99W05Y8CC15BD8ZWZ4ZD



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação à realização do serviço de **EXECUÇÃO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO DO CINDACTA IV (DTCEA-MN, DTCEA-EG, DTCEA-BE, DTCEA-BV, DTCEA-PV, DTCEA-SL, UACEA OUTEIROS, UACEA BENEVIDES E UACEA JUNDIÁ)**, totalizando uma área útil de 118,500,00m², conforme Ordens de Serviço (OS's) que o profissional **José Augusto Bessa Júnior, Arquiteto e Urbanista CAU/BR nº A52039-0** e o Eng. Civil **Haryson Otacy Brito Rombaldi CREA nº 89734 DIAM** na qualidade de Responsáveis Técnicos pela empresa **HLH CONSTRUÇÕES LTDA-ME**, executaram satisfatoriamente ao **Quarto Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, sob fiscalização do 2º Ten. Eng. Civil Milton de Sá Júnior CREA nº 200803229-9**. Os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:


DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Contrato: 17/2012

2. Objeto do contrato:

Execução de serviços de obra civis para manutenção das instalações na sede do CINDACTA IV, DTCEA-MN, DTCEA-EG, DTCEA-BE, DTCEA-BV, DTCEA-PV, DTCEA-SL, UACEA OUTEIROS, UACEA BENEVIDES e UACEA JUNDIÁ conforme as seguintes Ordens de Serviços (OS): OS 01 -SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS DE SEGURANÇA DO CINDACTA IV COMPREENDENDO: 1. AMPLIAÇÃO DO MURO PERIMETRAL DOS FUNDOS DOS SUPRIMENTOS; 2. INSTALAÇÃO DE CONCERTINA NOS LOCAIS NECESSÁRIOS DO MURO PERIMETRAL; 3. SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO DANIFICADO NA CERCA DO ESTACIONAMENTO. OS 02 -MANUTENÇÃO NA ÁREA EXTERNA DO CINDACTA IV COMPREENDENDO: 1. CONFECÇÃO DE VIAS DE ACESSO PARA PEDESTRES NOS CANTEIROS CENTRAIS; 2. CONFECÇÃO DE CALÇAMENTO NA ÁREA INTERNA DO PERÍMETRO DO MURO DE SEGURANÇA; 3. ADAPTAÇÃO DE ACESSO E COBERTURA PARA DEPÓSITO DE LIXO NOS FUNDOS DO CASTELO D'ÁGUA. OS 03 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO COMPREENDENDO: 1. LIMPEZA E REJUNTAMENTO DOS REVESTIMENTOS CERÂMICOS NO PRÉDIO DO CMD CINDACTA IV; 2. ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS NA ÁREA EXTERNA NOS PRÉDIOS DA DIV. TÉCNICA e SUPRIMENTOS DO CINDACTA IV OS 04 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES COMPREENDENDO: 1. PINTURA EPOXI NO TELHADO, CALHAS E VENEZIANAS METÁLICAS; 2. PINTURA ESMALTE NOS PORTÕES DE ACESSO E CONDUTORES DE ÁGUA PLUVIAL; 3. PINTURA ACRÍLICA NOS COBOGÓS; 4. PINTURA ACRÍLICA NO PISO DE CONCRETO DA PISTA DE COOPER, CALÇADA E RAMPA DE ACESSO DO GINÁSIO. OS 05 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRADES NAS JANELAS DOS PRÉDIOS DA: 1. SIAT PAV TÉRREO FACHADA POSTERIOR (60 m² gradil e 5m² de vidro); 2. DEPÓSITO DE INFLAMÁVEIS DO CINDACTA IV (29,20 m² gradil e 4,5 de Vidro no





sup); 3. SECÇÃO DE GUARDA E SEGURANÇA 29,80 m2. OS 06 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRADES NOS PRÉDIOS DOS SEGUINTE DESTACAMENTOS: 1. DTCEA-VH (7m2 na Grade no almoxarifado 2,50x 2,80m); 2. DTCEA-SL (37,52 m2 nas Grades nas janelas do Anexo de suprimentos e na sala de suprimentos do NOA). OS 07 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONCERTINA NOS DESTACAMENTOS DE: 1. DTCEA-PV 1.220 m no perímetro da UV; 2. DTCEA-BV 750m na área do NDB e 500m na área da UV; 3- DTCEA-MN 800 m. OS 08 - SERVIÇO DE PINTURA NO CINDACTA IV COMPREENDENDO: 1. PINTURA INTERNA EM TODOS OS PRÉDIOS; 2. PINTURA NO CALÇAMENTO EXTERNO; 3. PINTURA NAS ÁGUÍAS DO PAVILHÃO NACIONAL; 4. CHAPISCO NA PARTE INTERNA DE TODO O MURO PERIMETRAL E EXTERNA APENAS NO MURO DO CASTELO D'ÁGUA ATÉ A CAIXA DE AREIA. OS 09 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ÁREA DE SEGURANÇA DA ÁREA DE APOIO DO CINDACTA IV: 1. PINTURA INTERNA E EXTERNA NO MURO PERIMETRAL E CERCA; 2. SUBSTITUIÇÃO DE TODO ALAMBRADO DA CERCA DE SEGURANÇA; 3. PINTURA NOS PORTÕES DE ACESSO; 4. INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO; 5. SUBSTITUIÇÃO DE CONCERTINA DANIFICADA. OS 10 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO ALOJAMENTO - ALA B - E-010 DA ÁREA DE APOIO COMPREENDENDO: 1. SUBSTITUIÇÃO DE TODA A COBERTURA EXISTENTE; 2. PINTURA EXTERNA GERAL EM PAREDES E PISO. OS 11 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO ALOJAMENTO - ALA D - E-009 DA ÁREA DE APOIO COMPREENDENDO: 1. SUBSTITUIÇÃO DE TODO REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES; 2. PINTURA GERAL EM PAREDES INTERNA E EXTERNA E PISO DE CONCRETO; 3. SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS PORTAS EXTERNAS E JANELAS DE MADEIRA POR PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO; 4. INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO E PORTAS LISA A PROVA D'ÁGUA NOS BANHEIROS; 5. SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E METAIS SANITÁRIOS; 6. INSTALAÇÃO DE PERCIANA NAS JANELAS; 7. RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA ÁREA EXTERNA; 8. REPAROS NA COBERTA. OS 12 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO REFEITÓRIO DO CINDACTA IV COMPREENDENDO: 1. PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA; 2. REPAROS HIDRÁULICOS; 3. REPAROS EM PORTAS E ESQUADRIAS. OS 13 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO HOTEL DE TRÂNSITO - E-024 DA ÁREA DE APOIO COMPREENDENDO: 1. SUBSTITUIÇÃO DE TODA A COBERTURA EXISTENTE; 2. PINTURA INTERNA E EXTERNA GERAL EM PAREDES E PISO; 3. REPAROS HIDRÁULICOS; 4. REPAROS EM PORTAS E ESQUADRIAS. OS 14 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SECÇÃO DE INSTRUÇÃO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA - E-001 DA ÁREA DE APOIO COMPREENDENDO: 1. PINTURA INTERNA E EXTERNA GERAL EM PAREDES E PISO; 2. REPAROS HIDRÁULICOS; 3. REPAROS EM PORTAS E ESQUADRIAS; 4. REVITALIZAÇÃO DO AUDITÓRIO COM TROCA DE PISO, FORRO E PERSIANAS; 5. PINTURA DO MASTRO DA BANDEIRA. OS 15 - SERVIÇO DE REPAROS HIDRÁULICOS EM TODOS OS PRÉDIOS DO CINDACTA IV COMPREENDENDO: 1. SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E METAIS SANITÁRIOS DANIFICADOS; 2. SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NAS PORTAS DANIFICADAS. OS 17 - SERVIÇO DE PINTURA NAS PLACAS DO FORRO DO PRÉDIO DA DIVISÃO DE OPERAÇÕES. OS 18 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PNR FUNCIONAL DO COMANDANTE DO CINDACTA IV COMPREENDENDO: 1. INSTALAÇÃO DE GRADE PINTADA NA COR





BRANCA NO PISO DO GRUPO GERADOR; 2. INSTALAÇÃO DE LIXEIRA NA ÁREA EXTERNA; 3. INSTALAÇÃO DE PORTAS DE ALUMÍNIO PINTADA NA COR BRANCA SOB A ESCADA DA GUARITA; 4. PINTURA NO MURO DE DIVISA DO TERRENO; 5. REPARO NAS DIVISÓRIAS EM MADEIRA DOS ARMÁRIOS; 6. REPAROS NO PORTÃO AUTOMÁTICO; 7. REPAROS HIDRÁULICOS.

TODOS OS SERVIÇOS VINCULAM NAS NOTAS DE EMPENHO Nº 2012NE800383, 800384, 800385, 800386, 800387, 800388, 800389, 800390, 800391, 800392, 800393, 800394, 800395, 800396, 800397, 800399, 800400, 800445, 800608, 800611, 800618, 800621, 800753, 800754, 800755, 800756, 800757, 800758, 800759, 800765, 800791, 2013NE800051, 800064, 800065, 2013NE800122 E OS01/ES/2012, OS02/ES/2012, OS03/ES/2012, OS04/ES/2012, OS05/ES/2012, OS06/ES/2012, OS07/ES/2012, OS08/ES/2012, OS09/ES/2012, OS10/ES/2012, OS11/ES/2012, OS12/ES/2012, OS13/ES/2012, OS14/ES/2012, OS15/ES/2012, OS17/ES/2012, OS18/ES/2012, OS19/ES/2012, OS20/ES/2012.

3. Endereço do serviço técnico:

AVENIDA DO TURISMO, 1350 – BAIRRO TARUMÃ – CEP 69000-000 – MANAUS – AM.

4. Empresa contratada:

HLH CONTRUÇÕES LTDA-ME

CNPJ: 10.422.225/0001-90

Rua Izaurina Braga, 988 – Compensa I – CEP 69030-000 – MANAUS-AM

N.º de registro no CAU: 18880-8

5. Contratante dos serviços:

QUARTO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO

CNPJ: 00.394.429/0163-76

AVENIDA DO TURISMO, 1350 – BAIRRO TARUMÃ – CEP 69000-000 – MANAUS – AM.

6. RRT nº: 581623

7. Profissional: Arquiteto e Urbanista: José Augusto Bessa Júnior - CAU/BR nº A52039-0

8. Atividades:

Execução de serviços de obra civis para manutenção das instalações na sede do CINDACTA IV.

9. Período:

Início: 23/07/2012

Término: 21/12/2012

Milton Sá Junior - 2º Ten OQECOM

MANAUS, 05 DE AGOSTO DE 2013

